

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 e 2 – Vista da edificação e cobertura da CEMEI Amélia M. Botta.



Figura 3 e 4 – Vista lateral da edificação e chaminé a ser aumentada.



Figura 5 – Vista inferior da cobertura na entrada da CEMEI.



Figura 6 – Vista do forro e sinal de mancha de umidade na sala de aula.



Figura 7 e 8 – Imagens da cobertura a ser substituída da CEMEI.



Figura 9 – Cobertura metálica existente.



Figura 10 – Cobertura a ser substituída e chaminé a ser prolongada.



Figura 11 e 12 - Imagens da cobertura a ser substituída da CEMEI.



Figura 13 e 14 – Imagens internas com sinais de infiltração e empoçamento de água causados por vazamentos e falta de calha.

São Carlos, 01 de novembro de 2023



Leonardo Lázaro Silva
Diretor de dpto. Obras e edificações
Secretaria Municipal de Obras Públicas