



CAIXA - PLANTA (FORMAS)

ESC.=1:25




CORTE A' - A'

ESC.=1:25




CAIXA - FORMAS E ARMADURAS

ESC.=1:25




CORTE B - B

ESC.=1:25




LAJE SUPERIOR - PLANTA (FORMAS)

ESC.=1:25




TAMPA - FORMAS E ARMADURAS

ESC.=1:25




LAJE SUPERIOR - PLANTA (ARMADURAS)

ESC.=1:25




CORTE C - C' (FORMAS)

ESC.=1:25




CORTE D - D' - FORMAS

ESC.=1:25




CORTE C' - C' (FORMAS)

ESC.=1:25




CORTE D' - D' - FORMAS

ESC.=1:25




CORTE C' - C' - REFORÇO ABERTURA

ESC.=1:25




CORTE D' - D' - REFORÇO ABERTURA

ESC.=1:25



NOTAS

OS FERROS HORIZONTAIS E VERTICAIS DO CORPO DA CAIXA DEVERÃO TER SEUS COMPRIMENTOS AJUSTADOS NA REGIÃO DOS TUBOS, RESPEITANDO O COBRIMENTO DE 4cm E MANTENDO AS DORNAS NAS EXTREMIDADES. CORTAR E ADAPTAR OS FERROS NA REGIÃO DOS Furos. COBRIMENTO 4cm. A NÃO SER QUANDO INDICADO. CONCRETO ESTRUTURAL Fck=30,0 MPa. CASO SEJA VERIFICADO QUE O SOLO DE FUNDAÇÃO DA CAIXA NÃO TENHA CAPACIDADE DE SUPORTE, DEVERÁ SER FEITA TROCA DE SOLO E EXECUTADA CAMADA DE 50cm DE PEDRA TIPO RACHÃO AGULHADO.

		São Carlos - SP	
CLIENTE		(16) 9 9764 4998	
CONDOMÍNIO CONVÍVIO DOM BOSCO		e-mail: silvaimeng@bol.com.br	
LOCAL	RUA XV DE NOVEMBRO, 3.800	DATA	DEC/2021
ASSUNTO	DRENAGEM NOS FUNDOS DO CONDOMÍNIO	VER.	P. L.
CAIXA DE PASSAGEM - FORMAS E ARMADURAS		PAULO	IND.
		REV.	O