



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

LOCAL: PARQUE SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: SÃO CARLOS – SP

ART: 28027230210210841



Foto 01 – Vista da Rua José Mancine



Foto 02 – Vista da Rua José Casalle



Foto 03 – Vista da Rua José Mancine



Foto 04 – Vista de valeta em terra



Foto 05 – Vista da Rua Bruno Panhoca



Foto 06 – Vista da Rua Ernesto G. Rosa Jr.



Foto 07 – Vista da Ernesto G. Rosa Jr.



Foto 08 – Vista da Rua Mário Pellegrini





Foto 09 – Vista do início de processos erosivos (valetas) pelo escoamento



Foto 10 – Vista de depósito clandestino de entulho e lixo



Foto 11 – Vista da Rua Dr. David Pedro Cassinelli



Foto 12 – Vista de depósito clandestino de entulho e lixo

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 16/02/2021.

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841

