



**JUSTIFICATIVA**

**OBRA:** PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO - UPA - CIDADE ARACY  
DIVISÃO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

**LOCAL:** RUA REINALDO PIZANI, S/N, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS – SP

Devido a ação do tempo e às intemperes, o prédio apresenta comprometimento do telhado, forro, claraboias e calhas podendo ser observado através de goteiras e infiltrações, trazendo como consequências o aparecimento de umidade, mofo e todas as consequências que esse tipo de problema causa. Apresenta ainda deficiências nas instalações elétricas e hidráulicas. Assim, se faz necessário a substituição de telhas, calhas, domos e forro, além das medidas de impermeabilização, manutenção das instalações citadas e pintura para recuperar a condição ideal de uso do imóvel.

São Carlos, Fevereiro de 2022.

